

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21а

Постановление №16002259
по делу об административном правонарушении
15 ноября 2016 г.

Заместитель руководителя Фуфаева Ольга Александровна, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении: Протокол № 003523 от 2 ноября 2016г и другие материалы дела.

в отношении Юридического лица ООО "ЭКО-ПРОДУКТ"
юридический адрес: 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Дружинников ул, д. № 5 Б, кв. офис34
фактическое место нахождения: 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Дружинников ул, д. № 5 Б, кв. офис 34
ИНН 3662193769
КПП 366201001
ОГРН 1133668042364
Дата, место регистрации 25.09.2013, МИФНС № 12 по Воронежской области
Законный представитель директор ООО "ЭКО-ПРОДУКТ" Андреева Елена Витальевна

УСТАНОВИЛ:

При проведении административного расследования 12.10.2016г. в 14 часов 15 минут по определению о возбуждении дела об административном правонарушении № 312-02/4 от 19.09.2016г. по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Новоживотинное, ул. Шоссейная, д. 14а, при осмотре источника водоснабжения – подземного водозабора и водопроводных сооружений (скважина № 10127, из которой производится розлив воды минеральной природной питьевой столовой негазированной «Принцесса Ольденбургская» гидрокарбонатно – сульфатной натриево-кальциевой группы воды, расфасованной в потребительскую упаковку 1,5 л., изготовитель ООО «ЭКО - Продукт» Воронежская область. г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 5Б, офис 34 - согласно информации, представленной на этикетке) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО – ПРОДУКТ» ОГРН 1133668042364, ИНН 3662193769 при непосредственном обнаружении согласно ст. 28.1 КоАП РФ установлены факты использования зоны санитарной охраны строгого режима источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными правилами и нормами, а именно: проект зоны санитарной охраны подземного водозабора и водопроводных сооружений не представлен; не выполняются мероприятия режимного характера в первом поясе зоны санитарной охраны подземного водозабора, а именно: дорожки с твердым покрытием к источнику водоснабжения частично отсутствуют, люк подземного павильона скважины на замок не закрыт, на момент осмотра территория не обеспечена охраной (на посту, расположенном у входа на территорию зоны санитарной охраны источника водоснабжения, охранник отсутствовал), что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» № ОГ-40-767 от 24.10.